

**SERVICE OPDRACHT****NR: 6****Uitvoerdatum: 09-02-2017****Ploeg : Patrick en Erwin****Service locatie:**

|                |                 |                      |            |
|----------------|-----------------|----------------------|------------|
| Naam           | Adres           | Postcode             | Woonplaats |
| ISP Software   | Ambachtsweg 13a | 6562 AZ              | GROESBEEK  |
| Contactpersoon | Telefoon nummer | Email adres          |            |
| Marco Kamps    | 0172-235470     | sales@ispsoftware.nl |            |

**Opdrachtgever:**

|                   |               |              |            |
|-------------------|---------------|--------------|------------|
| Naam              | Adres         | Postcode     | Woonplaats |
| Arie van der Laan | Dorpstraat 10 | 6562 AZ      | GROESBEEK  |
| Telefoonnummer    | 0172-235471   | Aanmelddatum | 02-02-2017 |

**Service omschrijving:**

Openen rolluik gaat zeer traag, en maakt piepend geluid.  
Ter plaatste gelijk even zonnenscherm doek vervangen.

Servicesoort:            Transportschade  
Garantiesoort:        Binnen garantie

**Situatie:**

Op flat 3e verdieping

Aanvullende opmerking(en) bij uitvoeren werkzaamheden:

Akkoord klant :